

潮州市湘桥区水务局

关于潮州市湘桥区亿峰机砖厂水土保持设施 自主验收核查意见

潮州市湘桥区亿峰机砖厂：

为贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》，加强生产建设项目事中事后监管，规范生产建设项目水土保持设施自主验收工作，按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》规定和要求，2023年10月13日我局对你公司潮州市湘桥区亿峰机砖厂年产环保砖1200万块建设项目水土保持设施自主验收工作开展核查，现将现场核查情况及有关工作意见反馈如下：

一、项目概况

项目位于潮州市湘桥区铁铺镇石板村虎头仔山园东片。项目项目总占地面积为20000平方米（30亩），建筑面积为11300平方米。本项目建筑物包括生产车间、原料堆放区、渣土分料车间、压泥车间、办公室、宿舍等。

项目挖填土石方总量1.08万 m^3 ，挖方0.54万 m^3 ，填方0.54万 m^3 ，利用方0.54万 m^3 ，无借方，无弃方。

二、项目水土保持工作开展情况

（一）水土保持方案

2022 年 11 月 15 日，湘桥区水务局以（潮湘水许决字〔2022〕15 号）予以批复。

（二）水土保持监测

项目未达到“双五十”标准，不需强制要求做水土保持监测。

（三）水土保持措施落实情况

水土保持措施已基本按方案完成。

（四）水土保持设施验收

受建设单位委托，潮州市诚达工程咨询有限公司于 2023 年 6 月编制完成《潮州市湘桥区亿峰机砖厂年产环保砖 1200 万块建设项目水土保持设施验收报告》，验收报告结论为本工程满足相关法律法规及水土保持设施验收要求。

潮州市湘桥区亿峰机砖厂年产环保砖 1200 万块建设项目于 2023 年 1 月 4 日在潮州市湘桥区主持召开了潮州市湘桥区亿峰机砖厂年产环保砖 1200 万块建设项目水土保持设施验收会议。验收结论为：潮州市湘桥区亿峰机砖厂年产环保砖 1200 万块建设项目水土保持工程布局合理，水土保持措施质量总体合格，合格率达到 100%。各工程措施结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，运行情况良好，达到了防治水土流失的目的。项目完成了开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

2023 年 3 月 6 日，湘桥区水务局出具《生产建设项目水土

保持设施自主验收报备材料回执》（潮湘水保自验回执〔2023〕3号）接受报备。

三、核查工作组织

我局根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）的相关规定，组织开展核查工作，组建核查组，进行资料查阅和现场核查，核查组查阅了工程水土保持设施验收报告等档案资料，并就有关问题咨询了工程建设、水土保持设施验收报告编制等单位，重点核查了工程自主验收主要程序履行、水土保持方案编报审批和水土保持设施验收报告编制等情况。同时对水土保持设施建设完成情况及防治效果进行了现场核查。

四、核查情况

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）第七条规定，本项目核查情况如下：

（一）本项目已基本落实水土保持方案。

（二）水土保持措施体系、等级和标准与经批准的水土保持方案基本一致。

（三）本工程不涉及水土保持重要防护对象安全稳定评价。

（四）本项目水土保持设施验收报告、鉴定书明确验收范围，验收范围为水土保持方案范围。

五、结论

潮州市湘桥区亿峰机砖厂年产环保砖 1200 万块建设项目水土保持设施验材料未发现严重程序性及技术性问题。本工程水土保持设施验收核查予以通过，但验收材料需修改完善以下问题：补充完善工程水土保持专项档案资料，查漏补缺。

潮州市湘桥区水务局

2023 年 10 月 26 日



（联系人：陈仰坤，联系电话：2220038）